

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS DEL EQUIPO VIAL EN EL MES DE JULIO 2022	
ENTOSCADO DE CALLE: EQUIPOS DE TOSCA	
Cantidad de equipos	Dirección
COLOCACIÓN DE PIEDRAS	
Cantidad de piedras	Dirección
COLOCACIÓN DE CAÑOS (ZANJEOS-CRUCES DE CALLES	
CAÑOS MEDIDA 40 / CANTIDAD COLOCADOS: CAÑOS	
Cantidad de caños	Dirección
CAÑOS MEDIDA 60 / CANTIDAD COLOCADOS: CAÑOS	
Cantidad de caños	Dirección
INFORME DE BACHEO CUADRILLA MUNICIPAL - JULIO 2022	
ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN	
1 E/ 2 Y 4	SE COMENZÓ A LLENAR LA DÁRSENA
CLUB HOLANDA	SE PREPARA EL PLAYÓN
17 E/ 36 Y 38	SE SIGUE CON EL ENSANCHE
2 Y 19	REPARACIÓN DE SUMIDEROS, SE COLOCÓ LOZA NUEVA
21 Y 50	REPARACIÓN DE SUMIDERO
39 Y 16	REPARACIÓN DE TAPA DE CLOACA, SE LEVANTARON LAS REGLAS EN LAS REPARACIONES DE VEREDA
17 E/ 36 Y 38	SE PREPARÓ EL ENSANCHE DE LA CALLE
1 E/ 2 Y 6	SE TIRÓ UN CAMIÓN DE TOSCA EN LA DARSENA
17 E/ 36 Y 38	SE LLENÓ UN TRAMO (FRENTE)
1 E/ 2 Y 4	SE TIRÓ SOBRENDE DE 17 E/ 36 Y 38 EN DARSENA DE LA CALLE 1
1 E/ 2 Y 6	SE TIRÓ HORMIGÓN
26 Y 47	SE PREPARÓ EL ENSANCHE DE LA CALLE, SE QUITARON LOS CORDONES
26 Y 47	SE TRABAJÓ CON LA RETRO EN EL ENSANCHE DE CALLE
17 E/ 36 Y 38	SE TRABAJÓ CON LA RETRO EN EL ENSANCHE DE CALLE
17 E/ 36 Y 38	SE LLENÓ FRENTE EN ENSANCHE DE CALLE
17 E/ 36 Y 38	SE COLOCARON CAÑOS DE 110 PARA DESAGÜE
1 E/ 2 Y 6	SE TERMINÓ LA DARSENA
2 Y 35	SE COMENZÓ CON EL TRABAJO DE ENSANCHE

2 Y 35	ENSANCHE DE ESQUINA
17 E/ 36 Y 38	SE ABRIERON 2 FRENTE
ESCUELA N° 12	SE ABRIÓ PARA HACER DÁRSENA
2 Y 35	SE TERMINÓ DE PREPARAR EL ENSANCHE DE ESQ.
17 E/ 36 Y 38	SE LLENÓ UN FRENTE
ESC. N° 12	SE TERMINÓ DE PREPARAR LA DÁRSENA
118 Y 7	SE LLEVARON REGLAS A FUTURA PLAZA
17 E/ 36 Y 38	SE LLENO FRENTE EN ENSANCHE
35 Y 2	SE TERMINARON DETALLES
2 Y 35	SE TERMINARON DETALLES EN EL ENSANCHE
VILLA DEL PARQUE OESTE	SE LLENARON 2 PLAYONES EN PLAZA DE 8 MTS X 4 MTS X 8 CM
ESCUELA 12	SE HIZO EL PISO EN DÁRSENA
	SE LLENÓ DÁRSENA
118 Y 7	SE DESARMARON LOS PLALYONES DE LA PLAZA
ESCUELA N° 12	DESARME DE CORDONES, LIMPIEZA Y DESARME DE MOLDES DE DÁRSENA
	DE DÁRSENA

COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO

30 Y 105	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO
24 Y 47	REPARACIÓN DE TAPA DE SUMIDERO EN LAS 2 ESQUINAS
10 Y 53	REPARACIÓN DE TAPA DE SUMIDERO
10 Y 55	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO
47 Y 4	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO
14 Y 47	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO
47 Y 24 Y 47 Y 28	REPARACIÓN DE TAPA DE SUMIDERO

REPARACIÓN DE CORDONES Y VEREDAS

2 5 DE 16 A 30	SE ARMARON 9 ARREGLOS DE CORDONES
1 E/ 2 Y 6	SE SACARON Y LIMPIARON LOS MOLDES DE CORDÓN
25 DE 16 A 30	REPARACIÓN DE CORDONES
2 y 35	ENSANCHE DE ESQUINA, SE HICIERON LOS CORDONES Y SE PREPARÓ PARA COLOCAR RAMPA Y VEREDA
17 E/ 36 Y 38	SE LLENARON CORDONES
2 Y 35	SE PREPARÓ EL PISO, SE DESARMARON LOS ARREGLOS DE CORDONES PARA COLOCAR LA RAMPA Y VEREDA
17 E/ 36 Y 38	SE REALIZÓ LIMPIEZA Y SE SACARON LOS MOLDES DE CORDONES
4 Y 29	REPARACIÓN DE CORDONES
2 Y 11	SE LLENÓ ENTRADA
2 Y 35	SE LLENÓ VEREDA EN ENSANCHE DE CALLE
29 Y 24	MANTENIMIENTO DE VEREDA
25 DE 16 A 30	9 ARREGLOS DE CORDONES
26 Y 47	SE LLENO EL ENSANCHE DE CALLE Y CORDONES
25 DE 16 A 30	SE ARMARON 12 REPARACIONES DE CORDONES
1 E/ 2 Y 6	SE SACARON MOLDES DE CORDONES DE LA DARSENA
25 DE 16 A 30	SE LLENARON 7 ARREGLOS DE CORDONES
2 Y 35	SE LLENARON LOS CORDONES, FALTAN TERMINACIONES
17 E/ 36 Y 38	SE LLENARON CORDONES
35 E/ 2 Y 102	REPARACIÓN DE CORDÓN

IGLESIA CATEDRAL	SE COMENZÓ A COLOCAR LOS BALDOZONES EN LA VEREDA
28 Y 37	REPARACIÓN DE VEREDA
IGLESIA CATEDRAL	SE SIGUIÓ CON LA REPARACIÓN DE LA VEREDA
35 E/ 2 Y 102	REPARACIÓN DE CORDÓN
IGLESIA CATEDRAL	SE SIGUIÓ CON LA REPARACIÓN DE LA VEREDA
ESCUELA 12	SE TERMINÓ CON LOS CORDONES

BACHEO

GOWLAND	3 BACHES
38 Y 15	3 BACHES DE 1 M X 1 M X 16 CM
GOWLAND	BACHEO
40 E/ 13 Y 15	BACHE DE 3 MTS X 80 CM X 16 CM
12 Y 35	BACHE DE 80 CM X 80 CM X 16 CM
35 Y 6	BACHE DE 50 CM X 50 CM X 16 CM
12 Y 41	BACHE DE 40 CM X 40 CM X 16 CM
47 Y 38	BACHE DE 40 CM X 40 CM X 16 CM

ASERRADO Y CANALETEO DE CALLES Y BACHES

IGLESIA CATEDRAL	ASERADO DE BALDOSONES EN VEREDA
CDR	SE CORTÓ PARED Y SE REALIZÓ CANALETEO
29 E/ 22 Y 24 IGLESIA CATEDRAL	SE TERMINÓ DE ASERRAR EN VEREDA

RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

2 Y 35	SE PREPARÓ PARA COLOCAR RAMPA Y VEREDA
2 Y 35	SE COLOCÓ RAMPA PARA DISCAPACITADOS
26 Y 47	SE DESARMÓ LO QUE FUE EL ENSANCHE CON CORDONES Y SE COLOCÓ RAMPA PARA DISCAPACITADOS
2 Y 35	SE COLOCÓ RAMPA PARA DISCAPACITADOS

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL MES DE JULIO 2022

CANTIDAD DE LAMPARAS LED COLOCADAS:74

Cant. De lámparas led	Dirección
2	152 E/ 19 Y 23
1	21 E/ 152 Y 154
1	154 E/ 21 Y 23
2	19 E/ 154 Y 156
1	35 Y 6
1	17 Y 104
1	107 Y 308

1	127 E/ 30 BIS Y 32
1	13 E/ 30 Y 32
1	57 E/ 16 Y 18
1	57 E/ 20 Y 22
1	55 Y CANAL
1	12 BIS Y 103
1	61 BIS Y 6
2	125 E/ RUTA 5 Y 114
1	69 E/ 178 Y CORTADA
1	45 Y 38
1	58 Y 113
1	114 E/ 37 Y 39
1	626 Y 651
1	26 Y 23
1	21 Y 46
1	6 E/ 37 Y 39
1	AV. DORREGO E/ 30 Y 32
1	4 E/ 21 Y 23
1	19 E/ 54 Y 56
1	16 Y 39
1	14 E/ 9 Y 11
1	139 E/ 102 Y 104
1	16 E/ 53 Y CANAL
1	18 Y 59
5	PLAZA SAN MARTÍN
1	112 E/ 37 Y 39
1	48 E/ 33 Y 35
1	40 BIS E/ 125 Y 127
1	12 BIS E/ 103 Y 105
1	32 E/ 103 Y 105
1	32 BIS E/ 119 Y 121
1	117 E/ 32 BIS Y 34
1	34 E/ 15 Y 17
1	12 E/ 7 Y 9
1	131 E/ 34 Y 48
1	30 E/ 141 Y CORTADA
1	114 E/ 35 Y 37
1	48 Y ESCOLTA
1	ESCOLTA E/ 46 Y 48
1	27 E/ 42 Y 44
2	91 Y 4
1	114 E/ 27 Y 29
1	61 Y 30
1	61 E61 E/ 28 Y 30
1	61 E/ 26 BIS Y 28
1	11 E/ 14 Y 16
2	6 Y 23
1	106 Y 7
1	19 E/ 118 Y 120
1	118/ E/ 7 Y 9
1	58 Y 31
1	43 E/ 132 Y 134
1	10 E/ 91 Y 93
1	107 E/ 2 Y 102
1	18 E/ 111 Y 113
1	43 Y 132
1	132 E/ 41 Y 43

