



INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2021

Entoscado de Calles: 98 equipos de Tosca

Cant de Equipos	Direccicon	Barrio
12	131 de 34 a 58	LAS PALMAS
36	ALTAMIRA	ALTAMIRA
7	BAJADA DE CALLE 11 A RUTA 5 (CASARETTO)	ZONA RURAL
7	CALLE 11 DE COLECTORA A CHANCHERIA	ZONA RURAL
7	CHANCHERIA TOMAS JOFRE	TOMAS JOFRE
3	CORRALON	LOMAS DEL PACIFICO
2	PLANTA DEPURADORA	ZONA RURAL
1	UNZUE	UNZUE
3	BAJADA CABAÑA TARDE	ALTAMIRA
6	PUENTE AMARILLO	ZONA PARQUE
14	RUTA 5 KM 108	ZONA RURAL

Colocación de caños (zanjeo – cruce de calles)

- Caños Medida   40: 34 caños

Cantidad	Direccion	Barrio
8	48 Y 1	LAS ACACIAS
7	46 BIS Y 103	LAS ACACIAS
4	BARRIO LOS MOLINOS	GOWLAND
6	BARRIO LOS MOLINOS	GOWLAND
3	34 ENTRE 53 Y 57	SAN JUSTO
3	53 Y 34	SAN JUSTO
3	115 BIS Y 30	EL ROSEDAL

- Caños Medida   60: 157 caños

Cantida d	Direccion	Barrio
8	LAS 4 ESQUINAS	ZONA RURAL
3	61 BIS ENTRE 6 Y 8	LOPARDO

3	26 ENTRE 59 Y 61	UNIDAD Y PROGRESO
3	26 Y 65	MARCHETTI
140	LOTEO CALABRIA	ZONA CEMENTERIO

- Caños Medida \emptyset \emptyset 1000: 5 caños

Cantidad	Direccion	Barrio
5	PARQUE INDUSTRIAL	ruta 41